

Способ склеивания шпона повышенной влажности включает операции изготовления шпона, сушки шпона, приготовления клея, нанесения клея на шпон, формирования и подпрессовки пакетов шпона, склеивания пакетов шпона. Шпон высушивают до определенной повышенной влажности. В процессе приготовления клея к фенолоформальдегидной смоле в качестве модифицирующей добавки добавляют фенолорезорциновую смолу. Склеивание пакетов шпона осуществляют при определенном давлении и температуре.