

Продольно-режущий станок состоит из станины, нижнего ножевого вала, приводного вала верхних ножей, набора верхних ножей, которые закрепляются на опорной балке станины. Для облегчения монтажа и ремонта продольно-режущего станка верхние ножи выполнены в виде крепежного блока, под которым расположена монтажная консоль с держателем ножа, который приводится в движение через ременную передачу.