

Спосіб підвищення пластичності крихких тугоплавких металів, наприклад W, Mo, Cr, та їх сплавів шляхом легування, який **відрізняється** тим, що як легуючий елемент в розплавлений метал вводять малорозчинні метали, наприклад Co, в яких відбувається мартенситне перетворення при охолодженні та/або при деформуванні, в кількості 3-6 мас. %.