

Спосіб підвищення пластичності крихких тугоплавких металів, наприклад, W, Mo, Cr, та їх сплавів шляхом легування, який відрізняється тим, що в якості легуючого елементу в розплавлений метал вводять малорозчинні метали, наприклад Co, в яких відбувається мартенситне перетворення при охолодженні та/або при деформуванні, в кількості 3-6 мас. %.