

Привод кругловязальной машины содержит электродвигатель с валом, приводной вал, цепную передачу, ведущая звездочка которой установлена на валу электродвигателя, а ведомая звездочка установлена на приводном валу, зубчатую передачу, шестерня которого установлена на приводном валу, и фрикционную муфту, установленную на приводном валу между ведомой звездочкой и шестерней с возможностью их соединения. Электродвигатель расположен вертикально, фрикционная муфта выполнена электромагнитной, а зубчатая передача выполнена цилиндрической.