

Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун з валом, приводний вал, ланцюгову передачу, ведуча зірочка якої встановлена на валу електродвигуна, а ведена зірочка встановлена на приводному валу, зубчасту передачу, шестерня якої встановлена на приводному валу та фрикційну муфту, встановлену на приводному валу між веденою зірочкою та шестернею з можливістю їх з'єднання, який відрізняється тим, що електродвигун розташований вертикально, фрикційна муфта виконана електромагнітною, а зубчаста передача виконана циліндричною.