

Способ измерения величины давления сопротивления при измельчении мясного сырья заключается в том, что измеренную величину давления сопротивления фарша, который возникает в отверстиях решетки волчка, с помощью тензометрического датчика превращают в электрический сигнал. Электрический сигнал с тензодатчика с помощью усилителя подается на аналого-цифровой преобразователь и в виде цифрового сигнала с помощью программного обеспечения отображается на мониторе персонального компьютера в виде графиков.