

Привод кругловязальной машины, который содержит электродвигатель, соединенный с помощью муфты с приводным валом, червячную передачу, червяк которой жестко установлен на приводном валу, а червячное колесо кинематически связано с механизмом товароприема, и два водила, которые соединяют механизм товароприема с игольчатым цилиндром механизма вязания; при этом дополнительно оборудован двумя обоймами – внутренней, жестко соединенной с механизмом товароприема и водилами, и внешней, жестко соединенной с червячным колесом, и роликами, расположенными между обоймами.