

Спосіб видобування алюмінію пресуванням гарячого шлаку, що включає операції завантаження вказаного шлаку в шлаківницю з отворами в днищі, встановлену на виливницю, і його пресування пуансоном, який **відрізняється** тим, що в процесі пресування шлаку здійснюють вібрацію пуансона.