

Наданий спосіб обробки підземної формації включає утворення тріщини в підземній формації, введення заздалегідь визначеної кількості розклинювального агента в рідину для обробки і подальше введення закупорюючого агента в рідину для обробки перш, ніж уся заздалегідь визначена кількість розклинювального агента досягне тріщини, зводячи до мінімуму надмірне витіснення розклинювального агента з тріщини.