

Засіб для підготовки поверхні (звичайно призначений для застосування при ремонті дефекту скляної поверхні) вміщений у загерметизований внутрішній контейнер, який в свою чергу розміщений всередині зовнішнього контейнера з гнучкими стінками. Прикладання тиску до зовнішнього контейнера з гнучкими стінками може призвести до подавання назовні засобу для підготовки поверхні з внутрішнього контейнера для засобу для підготовки поверхні. Засіб для підготовки поверхні може містити гігроскопічний розчинник (такий як ацетон) у поєднанні з однією або більше ґрунтувальними домішками для ґрунтування скляної поверхні для її ремонту.