

Спосіб виготовлення стійкої до корозії оболонки контейнера для радіоактивних матеріалів. Спосіб містить зварювання одна з одною за допомогою зварювання тертям, щонайменше, двох секцій з міді або мідного сплаву.