

Пресс полусухого прессования содержит смонтированный на станине коленвал, шатун и прессовый рычаг, который шарнирно связан с шатуном при помощи пальца. Для обеспечения стабилизации прессового усилия палец установлен с возможностью вращения относительно шатуна и прессового рычага. Поверхность пальца, который соединяется с шатуном, выполнена эксцентрической относительно поверхностей, которые соединяются с прессовым рычагом. Палец оснащен дополнительным рычагом. К станине при помощи пневмоцилиндра прикреплен подвижный упор таким образом, что он взаимодействует с дополнительным рычагом.