

Шихта для виготовлення вогнетривких виробів, які використовують переважно в сталеплавильному виробництві, включає 45-50 мас. % корунду, 15-30 мас. % павленої алюмомагнезiальної шпiнелi, 25-35 мас. % глинозему i 0,03-0,09 мас. % тимчасової зв'язки. Вироби мають підвищену стійкість до високих температур та шлакостійкість.