

Спосіб інкрустації бурштином включає вирізування гнізда потрібної конфігурації у дерев'яній основі за розробленим ескізом, розміщування бурштину у цьому гнізді, а також надання усьому набору загальної поверхні. Перед розміщенням у гнізді бурштин подрібнюють до одержання кришок, що мають різну величину гранул, а після розміщення у гнізді бурштинові кришки просочують рідкою сумішшю на основі епоксидної смоли до одержання текучої фази і витримують до затвердіння. Перед розміщенням кришок у гнізді установлюють вставки з інших матеріалів, попередньо оброблені до одержання потрібної конфігурації, і попередньо закріплюють їх на своїх місцях відповідно до ескізу. Донну частину гнізда покривають матеріалом, що відбиває світло. Бурштинові кришки і вставки розміщують таким чином, щоб вони виступали над поверхнею основи.