

Спосіб діагностики металозу в тканинах, які межують з ендопротезом, включає рентгенівську комп'ютерну томографію. На томограмах проводять гістографічний аналіз рентгенівської густини металу ендопротезу, тканини, яка прилягає, межі метал-тканина.