

Способ жидкостной обработки текстильных упаковок путем предварительного вакуумирования, нагрева и создания принудительной циркуляции обрабатывающего раствора в радиальном направлении тела упаковки. При этом дополнительно проводят магнитную обработку упаковки.