

Запропоновано мірчий жіночий жакет і спосіб його застосовування. Поверхня жакета розчленована по вертикальних лініях бічних швів, лінії напівзаносу й лініях плечових швів на три основні частини - ліву й праву пілочки й спинку. Основні частини жакета розчленовані по вертикальних та горизонтальних лініях на окремі деталі. Додаткові членування поверхні жакета, спинки з її кокеткою й кокеток пілочок виконані по лініях плечових швів, вертикальних лініях опуклостей лопаток, середній лінії й лініях опуклостей грудних залоз. Основні частини та їхні деталі з'єднуються між собою по лініях членування шляхом зшивання й за допомогою відомих застібок з мірчими стрічками й направляючими хомутиками. Мірчий жакет потрібного розміру надягають на жінку та припасовують до її фігури. Відхилення від типових мірок, розміри розхилів виточок фіксують мірчими стрічками.