

Спосіб включає розміщення початкового стрижня в камері вирощування, вакуумування камери вирощування, розплавлення початкового стрижня і дозовану подачу легуючого елементу соплом до зони розплаву. В процесі вакуумування проводять додаткове осушування камери вирощування і технологічного оснащення, а дозовану подачу здійснюють в центр зони розплаву з відстані, рівної 1,1-1,5 радіусу вирощуваного монокристала.