

Спосіб підготовки відходів гравітаційного вуглезбагачення для використання у виробництві стінової кераміки шляхом просівання, виділення певних фракцій та змішування їх. Як відходи гравітаційного вуглезбагачення використовують суміш відходів збагачення довгополум'яних газових сірчистих, газових жирних та спрацьованих спікливих високосірчистих, газових жирних малосірчистих вугіль, виділяють у кожному з відходів фракцію більшу за 25мм і змішують відходи виділеної фракції.