

Способ загрузки железорудной шихты в доменную печь, включающий перераспределение железорудных материалов с различными физико-химическими свойствами по радиусу колошника, отличающийся тем, что трудновосстановимые материалы подают в зону с максимальным содержанием диоксида углерода в колошниковом газе, а легковосстановимые - в зону с низким содержанием диоксида углерода.