

Предлагаемый способ повышения производительности скважин заключается в том, что на буровых трубах устанавливают, одновременно с устройством для создания больших отрицательных и положительных перепадов давлений, стационарные элементы из состава эксплуатационного оборудования. Указанное устройство для создания перепадов давлений устанавливается на уровне или ниже интервала перфорации, а указанные стационарные элементы устанавливаются на проектной глубине скважины. Под устройством для создания перепадов давлений располагают трубу с заглушкой в нижней части и отверстиями в верхней части. После создания значительных положительных и отрицательных перепадов давлений скважину промывают водой, а в трубах устанавливают, при необходимости, нестационарные элементы из состава подземного эксплуатационного оборудования.