

Способ выращивания монокристаллов по методу Чохральского с контролем сопротивления участка затравка-расплав, в котором сопротивление контролируют до стадии механического контакта затравки с поверхностью расплава, сопротивление контролируют при разной полярности напряжения, приложенной к затравке относительно расплава, а по величине этого сопротивления судят про расстояние между затравкой и поверхностью расплава.