

Спосіб виготовлення високопористого гашеного вапна, що включає в себе етап подавання негашеного вапна, етап подавання води в зону подавання гідратора, етап **гасіння** зазначеного негашеного вапна в зоні **гасіння** зазначеного гідратора і етап визрівання в зоні визрівання зазначеного гідратора для утворення гашеного вапна.