

Способ получения слитков из жаропрочного сплава на основе никеля включает расплавление и заливку жидкого материала в керамическую форму, расположенную в жидком алюминии.