

1. Спосіб монтажу гідравлічного преса шляхом кріплення колон з рухливою траверсою в поперечках за допомогою внутрішніх і зовнішніх гайок, що затягують спочатку, а потім під навантаженням преса, який **відрізняється** тим, що навантаження преса здійснюють ступінчасто до максимального робочого зусилля і виконують затягування гайок після кожного навантаження з наступним кількарізовим переміщенням рухливої траверси.
2. Спосіб за п.1, який **відрізняється** тим, що додатково затягування гайок виконують при частотному навантаженні преса.