

Способ поверхностного проклеивания бумаги и картона включает обработку их водным раствором на основе модифицированного крахмала и последующую сушку. Перед обработкой к водному раствору крахмала добавляют водный раствор полиамидной смолы, модифицированной эпихлоргидрином.