

Спосіб поверхневого проклеювання паперу і картону включає обробку їх водним розчином на основі модифікованого крохмалю й наступне сушіння. Перед обробкою до водного розчину крохмалю додають водний розчин поліамідної смоли, модифікованої епіхлоргідрином.