

Спосіб регулювання сили тертя включає визначення коефіцієнта тертя фрикційної пари, згідно з яким, задають величину і діапазон зміни коефіцієнта тертя, визначають поточні значення коефіцієнта тертя, порівнюють їх із заданими значеннями і при їх відхиленні, зміною параметрів інерції, жорсткості і демпфування елементів системи, досягають відповідності поточного значення коефіцієнта тертя фрикційної пари заданому.