

Способ измерения стопы человека включает установление стопы на опорную поверхность измерительного инструмента и получение отпечатка стопы на бумаге. В качестве измерительного инструмента используют сканер. Каждую стопу поочередно устанавливают на верхнюю опорную поверхность параллельно опоре, сканируют. Перед получением отпечатка на бумаге переносят на экран монитора компьютера с помощью программы MS Word изображение планетарной поверхности стопы.