

Способ измельчения сыпучих материалов включает операции подачи материала в измельчительное устройство, механического измельчения и активации материала дробильными элементами, удаления материала из рабочей зоны. Внутри корпуса измельчительного устройства поддерживают давление газовой среды, не превышающее 0,35 атмосферного.