

Спосіб потрібного захисту зварного шва виробів з технічного текстилю на основі полімерів, який включає з'єднання окремих частин виробу шляхом зварювання, використання для захисту шва з внутрішньої частини захисної ізоляційної стрічки, який відрізняється тим, що з'єднання частин виробу здійснюється нахлистом, а зовнішній торець звареного технічного текстилю на основі полімерів обробляється рідким ПВХ.